


air² ultra




Po sejmutí QR kódu se dostanete k návodům a zjistíte více o tom, jak přístroj využívat.





Po sejmutí QR kódu můžete stáhnout aplikaci Nebula, která vám zprostředkuje úplný zážitek z AR (rozšířené reality).

Obsah balení


Air 2 Ultra



pouzdro




3x sedla



kabel USB-C



Než začnete

1. senzory pro snímání 3D prostředí
2. LED kontrolka
3. mikrofon
4. víceúčelové tlačítko
5. jas +
6. jas -
7. reproduktor
8. odpojitelný kabel USB-C




Vyberte a upravte si sedla

Zvolte si vhodná sedla, ohnutím upravte kovovou sponu a nastavte si šířku, abyste mohli brýle pohodlně nosit a měli skvělý výhled.



Upravte polohu




Obě stranice brýlí lze upravit do 3 různých poloh a změnit tak úhel obrazovky, který vám poskytne co nejpohodlnější a nejlepší pohled při sledování.

* Při úpravě nastavení stranic nepoužívejte příliš velkou sílu.


Připněte k brýlím optické vložky

Používáte-li optické vložky, připněte je k brýlím dle obrázku.



Funkce tlačítek

1. víceúčelové tlačítko
klepnutí: úprava odstínu
dvojitě klepnutí: zapnutí/vypnutí obrazovky
stisk a držení po dobu 2 sekund: vlastní úpravy
2. jas +
klepnutí: jas + / hlasitost +
stisk a držení po dobu 2 sekund: přepnutí režimu 2D/3D
stisk a držení po dobu 4 sekund: přepnutí zvukového výstupu USB audio na Displayport audio
3. jas -
klepnutí: jas - / hlasitost -
stisk a držení po dobu 2 sekund: jas / přepnutí režimu hlasitosti



Pomocí víceúčelového tlačítka přepněte odstín.





světlý režim




tmavý režim




odloučený režim

Skladování

Brýle skladujte v pouzdře, aby se nepoškodily a aby nedošlo ke stlačení čoček.



Preventivní opatření



1. Pokud se u vás objeví příznaky závratě nebo žaludeční nevolnosti, přestaňte přístroj používat.
2. Nelijte a nestříkejte na přístroj tekutiny a nevystavujte jej působení vlhkého prostředí.
3. Přístroj nevystavujte zdrojům tepla, ani otevřenému ohni.
4. Na stranice netlačte příliš velkou silou, aby nedošlo k jejich poškození.
5. Netlačte silou na čočky, aby nedošlo k poškození optických členů.
6. Brýle pro rozšířenou realitu nejsou hračkou pro děti.

Vyloučení odpovědnosti a bezpečnostní pokyny

Než budete AR brýle XREAL používat, projděte si tento návod k použití, přečtěte si veškeré pokyny a varování, abyste předešli zranění nebo škodám na majetku. Firma XREAL si vyhrazuje právo aktualizovat výše uvedené informace vzhledem k úpravám funkčnosti přístroje a dalším objektivním důvodům. Nejaktuálnější verzi návodu najdete na stránkách www.xreal.com/support/air2/guide.

Skupiny uživatelů

Výrobek je určený velikosti a funkcemi pro uživatele starší 16 let. Neměl by být používán uživateli se smyslovým postižením nebo uživateli se zvýšenou citlivostí na teplo.

Preventivní opatření při používání

Než si brýle nasadíte, pozorně si je prohlédněte, zda nenesou viditelné známky poškození, jako jsou praskliny nebo odřeniny na obrubách, čočkách nebo sedlech.

Provozní prostředí

Při používání brýlí vnímejte prostředí kolem sebe a odstraňte překážky, které by mohly ovlivnit používání přístroje. Nepoužívejte přístroj v blízkosti schodů, balkonů, zábradlí, skel, ostrých předmětů a na dalších rizikových místech. Nikdy brýle XREAL nepoužívejte při pohybu ve vozidlech nebo jízdních kolech, při obsluze strojů či v jiných situacích, které vyžadují vaši plnou pozornost.

Zdravotní preventivní opatření

Přístroj přestaňte okamžitě používat, pokud se vám dostaví nepříjemné pocity nebo kinetóza. Doporučujeme po každých 45 minutách používání zařadit 15minutovou přestávku.

Pozor na poškození sluchu a přetížení očí

Abyste se vyhnuli možnému poškození sluchu a přetížení očí, nepoužívejte delší dobu vysokou hlasitost a jas brýlí upravte podle prostředí. Další informace o zvuku a jasu najdete na webu v kapitole uživatelské příručky „Bezpečnostní informace“.

Bezpečnost přístroje

Nevystavujte brýle tekutinám. Aby nedošlo k poškození výrobku, neházejte s ním, nenechte jej spadnout na zem, nevystavujte jej silným nárazům, nepoužívejte brýle s jiným neschváleným příslušenstvím ani zařízeními. Optimální provozní teplota prostředí pro skladování tohoto výrobku by se měla pohybovat od 0 °C do 35 °C.

Informace o regulačních předpisech

Informace o certifikacích jsou uvedeny na stránkách brýlí a na štítku na obalu. Další informace o regulačních nařízeních najdete v kapitole „Regulační předpisy“ v uživatelském návodu.

Soulad s předpisy FCC

Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a (2) toto zařízení musí přijmout interference z okolí, včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem. Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC.

Recyklace a likvidace

Podle místních zákonů a nařízení tento symbol oznamuje, že výrobek a jeho baterie (pokud je jí vybaven) je nutné likvidovat odděleně od domovního odpadu. Abyste usnadnili zpracování a recyklaci výrobku, musíte najít způsob, jak jej bezpečně recyklovat nebo zlikvidovat. Řada obchodů nabízí ve svých provozovnách „sběrná místa“ pro recyklaci. Obdobně místní samospráva či firma zajišťující likvidaci odpadu může uvádět seznam míst, kam lze zdarma odhodit baterie a elektrozařízení. Odděleným shromažďováním a recyklací likvidovaných výrobků pomůžete chránit přírodní suroviny a zajistíte, že budou zařízení recyklována způsobem šetrným k lidskému zdraví a přírodnímu prostředí.



Prohlášení o ochraně osobních údajů

Data ze senzorů 3D prostředí jsou zpracovávána a ukládána pouze v přístroji samotném. Firma XREAL k datům nemá přístup a neukládá je.

Spojte se s námi

Máte-li dotaz týkající se těchto informací o zřeknutí se zodpovědnosti a bezpečnostních pokynech, obraťte se prosím na nás prostřednictvím e-mailu support@xreal.com.

ZÁRUKA

Firma Neox ručí za to, že tento výrobek bude bez závod na průmyslovém zpracování a materiálu po dobu dvou let od data původního prodeje. Při ověření platnosti záruky musíte předložit platný doklad o nákupu. Zařízení, které bude v záruční lhůtě uznáno jako vadné, bude opraveno bez úhrady za náhradní díly nebo práci, či vyměněno, a to dle výhradního uvážení firmy Neox. Uživatel je zodpovědný za veškeré náklady na přepravu do opravy firmy Neox. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s odesláním zboží do a ze země původu.

Záruka se nevztahuje na vedlejší, náhodné nebo důsledkové škody vzniklé užitím nebo neschopností užít tento výrobek. Všechny náklady spojené s osazením nebo demontáží tohoto výrobku obchodníkem či jinou osobou nebo další náklady spojené s užitím výrobku nese koncový uživatel. Tato záruka se vztahuje výhradně na původního kupujícího výrobku a není přenositelná na žádnou třetí stranu. Nepovolené úpravy provedené na výrobku uživatelem nebo třetí stranou či důkazy o nesprávném použití či zneužití zařízení znamenají ztrátu záruky.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky

<https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>



R-R-Xre-X1002



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz